マルチラベルプレートカウンターARVO X5 利用法(簡略版)

1. 起動

- (1) インジェクター後ろのスイッチを入れます
- (2) コンピューターの電源を入れます。
- (3) Wallac 1420 Workstation のショートカットをクリックし、ソフトウエアを起動させます。

2. 測定

- (1) (初めての測定の場合)「Tools」から「Explorer」を起動させます。
- (2) 左サイドウインドウの中の「Users」の下、所属研究室のフォルダ中に個人用フォルダを作成します。
- (3) 個人用フォルダの中に Protocol を作成します。

注:既存のプロトコールを利用する場合も自分のフォルダの中にプロトコールのコピーを作成して利用してください。右サイドウインドウに各プロトコールの測定データリストが表示されます。

- (4) 作成したら「Explorer」ウインドウを閉じます。
- (5) 測定時に「Tools」から「Start Wizard」を起動させます。画面の指示に従い自分の作成したプロトコールを選び、測定をスタートさせます。

3. データの持ち出し

- (1) 測定後、メイン画面の「Latest Assay Run」をクリックします(Manager ウインドウ上、プルダウンメニュー下の真ん中のボタン)。
- (2) 「Export」をクリックします。
- (3) 保存する場所を選び、適当な名前を付けて保存します。

注:データを保存する場合、「Shortcut to ARVO data」フォルダの下に所属研究室のフォルダ、さらにその下に個人用フォルダを作成してその中に保存するようにしてください。デスクトップに保存するのは避けてください。

- (4) 「Results Viewer」を閉じます。
- (5) USB メモリにデータを移して持ち出してください。

注:コンピューターウイルス感染を避けるためにネットワークには接続していません。

4. 終了

- (1) 画面上の全てのウインドウを閉じます.
- (2) コンピューターをシャットダウンします。
- (3) ARVO の電源を落としてください。

詳細は取扱説明書を参照するか、またはセンタースタッフまでお問い合わせください。